
# 光電池 MODEL 5200



#### 特 長

## 使用性を追求したデザイン

小形、軽量、可搬性に優れ、細部に至るまで使いやすさ、耐 久性を追求したデザインです。

#### 高精度設計

0~5000ルックスまでの広範囲な測定が可能です。 また、本体はほぼ完全に密閉され、ゴミ、ホコリ等が入りに くい構造になっており、特度は±10%の高精度です。

## 見やすい回転式受光部

スケールが常に測定者の見やすい位置に調節できる回転式 (300度)受光部です。

## 取扱い方法

#### 測定準備

## 愛調整

受光部に光が入らないようにしても指針が0に戻らない時は 本体裏側の零調ネジをまわしてください。

#### ホトデスクのセット

ホトデスクの枠についている白点または赤点を照度針の受光 部の白点に合わせて差し込み、時計方向に軽く回すと (45~90 度位) ホトデスクは受光部にセットされます。

## 測定方法

## 普通測定(0~5,000ルックスの測定)

照度計の受光部に普通測定用ホトデスク(白点)をセットします。その部分を照度面に平行におき、その時の照度を測定します。この場合は日盛板上の黒色の指示値を読みとります。

## 高照度測定(5,000~50,000ルックスの測定)

照度計の受光部に황通測定用のホトデスク(白点)をセットし、 さらに付属品の倍率資を受光部の頭部から差し込み前記の普 通測定と同様な方法で測定します。この場合は目盛板上の無 色の指示値を10倍したものを読みとります。

## 低照度測定(0~1,000ルックスの測定)

照度計の受光部に低照度用ホトデスク(赤点)をセットし、前記の普通測定と同様な測定方法で測定します。この場合は目監板上の赤色の指示値をよみとりその数値に各種光源の係数(補正係数参照)を掛けた数値がその時の照度です。

#### 捕正係数

水 銀 灯(1.1) [例]水銀灯を測った場合指針が600 lx 蛍 光 灯(1.0) を示したとすると実際の照度は 白熱電球(1.0) 600×(1.1)=(660)

## 注 贲

- 1. 測光時に、影が受光部(ホトデスク面)に入らないように 注意してください。
- 2. 計器は測光面に平行して測定してください。
- 3. 高温度、高照度の場所に長時間放置しないでください。
- 4. 使用しない時はケースの中に納めてきるだけ混気のない ところで保管してください。

## 仕 〇様

			Model 5200								
探測	低 照	皮	0-1000 lx (赤色の目盛)								
革定	普通測定	範囲	0-5000 Jx (黒色の目盛)								
範囲	高照	皮	0-50000 lx (付属品の倍率器を使用して)								
	精 皮		±10%(ただし色温度2854°Kの単平面型 タングステン標準電球で試験)								
ЯIA	30*		- 3%以下								
度差	60*		- 10%以下								
视栅	0 ~ 1000	) lx	補正機能なし(光源による係数使用)								
感正度	0 - 500	) lx	補正機能あり(直読)								
電液液			電池不要								
	使用温度	_	0 -40° C								
	使用温度		45-85%								
	外形寸法		112×58×27 cm								
	双 量		135 g								
	付属品		取扱い説明書、携帯用ケース、 普通謝定用ホトデスク、 低照度用ホトデスク、 倍率器(スライド)								

#### 角度特性


光が斜めに入射してくるある面の 照度とは

 $E = \frac{1}{r^2}\cos\theta \cdots \cdot 余弦則$ 

1:光源の光度


r : 光疎からの距離

θ:面上にたてた法線と光源との 角度 で表わせます。このため ホトデスクを使用して理論値に合 うように角度補正を行っています。



#### 視感度補正

照度は人の眼に感ずる明るさが基 壁となっていますが、眼の感じ方 は光の波長によって異なります。 眼の波長に対する感じ方を比視感 度といい、照度計はこの特性と近 似しています。





## ★適正な明るさは、何ルクス(1x)?

場所	ルクス (1x)	10,000 5,000 3,0	000 2,000	1,500 1,0	000 7	50 <b>5</b>	00 3	00 20	00 1	50 1	00 7	75 50	30	20
エ	場		●精密模械、電子 品の製造 ○設計 ○製図			、 ●一般製造の工程 ●普通の視作業 ○包装 ○倉庫内の事務		○包装		●出入口、廊下 ●洗面所 ●通路、階段 ○簡単な包装		●屋内非常階段 ●倉庫 ○荷積み、荷降ろし		
事 務	所		<ul><li>○設計</li><li>○タイ</li><li>○製図</li><li>○キー/</li><li>チー/</li></ul>				●会議室 ○配電盤、計器盤 ●電子計算機室 ●エレベーターホール		●雑作業 ●湯沸室 ●脚下、『 ●便所	<ul><li>場 ( )</li></ul>		●壓內非常階段	-	
住	宅		〇手芸	○裁縫	〇裁縫 〇勉強 〇		○統者 ○化粧 ○第 ○記		○娯楽	〇洗たく				
商	店		○陳列の最重点	○重要陳列部 ○レジスタ ○包装台		●エレベ ータホ ール	〇一般 陳列品	●応接蜜	●洗面所 ●廊下、 階段	●店内全般				
病	院	●视楼能 検査室			●手術室 ●応急処置 ●調剤		●診療室 ●食堂 ●救急室 ●配膳室 ●凋剤室		●面会室 ●外来の 郎下	●病室 ●薬品 倉庫	●便所 ●階段	●非常階段	-	
学	校	· .	〇精密実际 〇ミシン科	○精密製図 ○精密実験 ○ミシン縫い ○図書閲覧		●教室 ●教職員室 ●保健室 ●給食室 ●実験実習室		●屋内運動場 ●購堂 ●廊下、階段 ●洗面所 ●便所			●非常階段	-		
飲食	店		()サンプル	○サンプルケース		●調理室 ○レジスタ ○食卓		●玄関 ●洗面所		階段				
美容理 髮			〇セット 〇毛染め 〇メーキュ			7								